



Ordenan revisión de casi dos mil Boeing 737

Posted on Abril 30, 2026

(Londres) Estados Unidos ordenó revisar casi dos mil aviones del tipo Boeing 737 por riesgo de grietas, señaló hoy un reporte de prensa.

La publicación europea Preferente, atendió este tema, y agregó que las inspecciones se centrarán en el área próxima al mástil de drenaje de popa, una zona clave para la resistencia estructural del avión

Indicaron que la Agencia Federal de la Aviación de Estados Unidos (FAA) encomendó la revisión de mil 987 Boeing 737 tras detectar un posible riesgo de grietas en el fuselaje.

Las inspecciones se centrarán en el área próxima al mástil de drenaje de popa, una zona clave para la resistencia estructural del avión y cuyo deterioro podría pasar desapercibido sin controles específicos (Boeing presenta a la FAA su plan para controlar la calidad).

Según Aviacionline, la iniciativa se recoge en una propuesta de directiva de aeronavegabilidad que afecta a los modelos -600, -700, -700C, -800, -900 y -900ER de la familia Next Generation.

La autoridad estadounidense plantea estas revisiones tras analizar similitudes estructurales con otras variantes en las que ya se identificaron fallos.



El Maipo/PL