



Canalistas en la mira de los vecinos y vecinas de El Monte por la falta de mantención

Posted on Agosto 24, 2023

La Asociación del Canal San José de la comuna de El Monte se encuentra en la mira de vecinos y vecinas por la falta de mantención y limpieza del canal. Provocando con ello, el desborde e inundación de parcelas agrícolas aledañas, lo cual se ha traducido en millonarias pérdidas de bienes y múltiples daños a terceros.

Estos hechos, han sido recurrentes y se han visto agravados estos días dadas las condiciones del mal tiempo. Según los vecinos, la Asociación del Canal San José no estaría dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 91 del Código de Aguas, el cual indica *"que el o los dueños del acueducto deben mantenerlo en perfecto estado a fin de evitar daños y perjuicios a las personas o bienes de terceros"* y continua *"que el incumplimiento de tales obligaciones hará responsables al o a los dueños del acueducto en el pago de indemnizaciones que procedan, sin perjuicio del pago de la multa que fije el tribunal competente"*

Ante las reiteradas situaciones de emergencia acontecidas en este invierno, el Municipio ha debido acudir en reiteradas ocasiones con personal y maquinaria pesada a mitigar y evitar mayores desastres para los vecinos y vecinas aledaños al canal San José. Todo ello, generando aún mayores costos para una comuna que atraviesa una grave y delicada situación económica.



En desarrollo.

El Maipo