



Canalistas en la mira de los vecinos y vecinas de El Monte por la falta de mantención

Description

La Asociación del Canal San José de la comuna de El Monte se encuentra en la mira de vecinos y vecinas por la falta de mantención y limpieza del canal. Provocando con ello, el desborde e inundación de parcelas agrícolas aledañas, lo cual se ha traducido en millonarias pérdidas de bienes y múltiples daños a terceros.

Estos hechos, han sido recurrentes y se han visto agravados estos días dadas las condiciones del mal tiempo. Según los vecinos, la Asociación del Canal San José no estaría dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 91 del Código de Aguas, el cual indica *“que el o los dueños del acueducto deben mantenerlo en perfecto estado a fin de evitar daños y perjuicios a las personas o bienes de terceros”* y continúa *“que el incumplimiento de tales obligaciones hará responsables al o a los dueños del acueducto en el pago de indemnizaciones que procedan, sin perjuicio del pago de la multa que fije el tribunal competente”*

Ante las reiteradas situaciones de emergencia acontecidas en este invierno, el Municipio ha debido acudir en reiteradas ocasiones con personal y maquinaria pesada a mitigar y evitar mayores desastres para los vecinos y vecinas aledañas al canal San José. Todo ello, generando aún mayores costos para una comuna que atraviesa una grave y delicada situación económica.

En desarrollo.

El Maipo

Date Created

Agosto 2023